


Zählerschränke die in dem Versorgungsgebiet der HEW nach VDE-AR-N 4100 installiert werden haben folgende Anforderung zu erfüllen



Alternativ:
Anschlusschrank falls benötigt

- RJ45-Buchse
- LS-Schalter 10A 25 kA plombierbar oder Sicherungsbox 1 A 25 kA
- Überspannungsschutz Üs
- Kabelkanal

- wird vom Elektrotechniker vorbereitet
- wird vom Messstellenbetreiber beim Anschluss des Messsystems gesetzt